

DISTRIBUITO DA :



Laghee Commerciale s.r.l.

Via Regina, 14 - 22015 Gravedona ed Uniti (Co)

P. IVA e C. F. : 03029980137

Tel- fax 0344-82015

www.deckcomposito.com - info@deckcomposito.com

SPECIFICO PER MATERIALI COMPOSITI E PARQUET PER ESTERNO.

FLASH

ELIMINA LA MUFFA

Modo d'uso:

- 1) irrorare la superficie da trattare con un erogatore spray.
- 2) attendere fino a scomparsa delle macchie di muffa (generalmente fra 10 e 20 minuti).
- 3) risciacquare abbondantemente col tubo dell'acqua.

NON spazzolare

Ripetere l'operazione se necessario sui punti più ostinati

Preferibilmente NON utilizzare con luce solare diretta per evitare la rapida evaporazione del prodotto

Resa media : 1 Lt / 10 Mq (*compatibilmente con le condizioni della superficie da trattare*)

SPECIFICO PER MATERIALI COMPOSITI E PARQUET PER ESTERNO.

DOC - 2

PROTETTIVO ANTIMUFFA - RIVITALIZZANTE DEL COLORE

Modo d'uso:

- 1) lavare accuratamente la superficie e lasciar asciugare perfettamente.
- 2) stendere una mano di prodotto a pennello o con erogatore spray oppure entrambe le soluzioni.
- 3) lasciare asciugare perfettamente.

Resa media : 1 Lt / 10 Mq (*compatibilmente con le condizioni della superficie da trattare*)

DISTRIBUTED BY :



Laghee Commerciale s.r.l.

Via Regina, 14 - 22015 Gravedona ed Uniti (Co)

P. IVA e C. F. : 03029980137

Tel- fax 0344-82015

www.deckcomposito.com - info@deckcomposito.com

SPECIFIC FOR COMPOSITE AND WOODEN DECK

FLASH

MOLD KILLER

Application :

- 1) spray the product on the surface.
- 2) wait until the spots disappear (generally between 10 and 20 minutes).
- 3) rinse with water.

DO NOT BRUSH !

Repeat the operation if and where necessary.

Do not apply under direct sunlight to avoid rapid evaporation.

About 1 Liter for 10 Sm

(depending on the conditions of the surface)

SPECIFIC FOR COMPOSITE AND WOODEN DECK

DOC - 2

PREVENTS MOLD GROWTH - REVITALIZE COLORS

Application :

- 1) wash carefully the surface and let it dry completely
- 2) lay the product on the deck using a brush or spraying it or both the systems .
- 3) let it dry completely.

About 1 Liter for 10 Sm

(depending on the conditions of the surface)